



# MAXX SAFE

TM  
ECHIPAMENTE PENTRU PROTECTIA MUNCII



## FISA TEHNICA SHARK WINTER

ECHIPAMENT DE PROTECTIE INDIVIDUAL  
CATEGORIA II

MAXXSAFE PROFESSIONAL SRL  
RO39039898, J26/400/2018  
Strada Ramurele 37/7  
Targu-Mures 540567  
Romania

## CARACTERISTICI TEHNICE

Suport: acril tricostat fara cusaturi  
Grosime fir: 7G.

Încheietură: tricot elastic cu pasaj.

Acoperire: spuma latex creponat .

Culoare: galben/negru.

Marimi: 10

Ambalare: cutie de 120 de perechi

Subambalaj: pungă de 12 perechi.

fiecare pereche ambalata individual cu blister

## AVANTAJE

- > Usor de introdus pe mana, moale .
- > Rezistență la abraziune
- > Vizibilitate foarte buna datorita culorii suportul fiind galben fluorescent
- > Izolatie si confort cu captuseala
- > Buna sustinere a mainii datorita incheieturii elastice
- > Acoperirea cu spumă de latex oferă niveluri ridicate de aderență pentru o manipulare sigură

## CERTIFICARE

Acest produs respectă Regulamentul European (UE) 2016/425 privind echipamentele personale de protecție (EIP). Categoria II.

## ARIA DE UTILIZARE



LOGISTICA



FINISARE



SPATII VERZI



TRANSPORT



AGRICULTURA



CONSTRUCTII



EN 388 EN 511 EN 420



1131X



X1X



0075



**EN 21420: 2020 - MANUSI PROTECTIE**

Cerințe generale și metode de încercare. Acest standard specifică esențialul de cerințe de ergonomie, siguranță, marcare, informații și instrucțiuni de utilizare.

**EN 388 - IMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE****1.2.3.4.F.P**

<b>1</b>	Rezistența la abraziune. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
<b>2</b>	Rezistența la tăiere cu obiect ascuțit. Nivel 1 la 5 (5 cel mai bun).
<b>3</b>	Rezistența la rupere. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
<b>4</b>	Rezistența la perforare. Nivel 1 la 4 (4 cel mai bun).
<b>F</b>	Rezistența la tăiere (ISO13997). Nivel A la F (F cel mai bun).
<b>P</b>	Rezistența la impact (conform EN 13594). Marcare P (test opțional).

Pentru mănuși care conțin materiale care pot toci lama este test suplimentar obligatoriu trebuie efectuată conform metodei de testare EN ISO 13997 (tester TDM 100). Acest test poate fi opțional și pentru mănușile care nu tocesc lama.

**EN 511 - IMPOTRIVA FRIGULUI****A.B.C**

<b>A</b>	Frig de convecție. Nivel 0 la 4 (4 cel mai bun).
<b>B</b>	Frig de contact. Nivel 0 la 4 (4 cel mai bun).
<b>C</b>	Test penetrare apă. Nivel 0 (Nu) sau 1 (Da).